

# 薪ストーブ・煙突 メンテナンスチェックリスト

|    |                   |       |
|----|-------------------|-------|
| 氏名 | ハウスランド社           | 吉木モデル |
| 〒  | 818-0004          |       |
| 住所 | 福岡県筑紫野市大字吉木 344-1 |       |
| 電話 | 092-922-8771      |       |

|       |                 |     |     |
|-------|-----------------|-----|-----|
| 点検日時  | 23年             | 11月 | 28日 |
| 設置年月日 | 17年             | 1月  | 日   |
| 本体    | VERMONT デファイアント |     |     |

## ■ 点検項目

| 点検項目  |                    | 良否   | 摘要              |   |
|-------|--------------------|------|-----------------|---|
| 外観    | 破損                 | ○    |                 |   |
|       | 錆び                 | ○    |                 |   |
|       | ドア・ガラス             | ○    | ドア調整            |   |
| ガスケット | ガラス                | ○    | 次回交換予定          |   |
|       | フロントドア             | ○    | 次回交換予定          |   |
|       | 天板・グリドル            | ○    |                 |   |
|       | サイドドア              | △    |                 |   |
|       | アッシュドア             | ○    |                 |   |
|       | ダンパー廻り             | ○    | 次回交換予定          |   |
|       |                    |      |                 |   |
| 炉内    | 煤                  | ○    |                 |   |
|       | 錆び                 | ○    |                 |   |
|       | グレート               | ○    |                 |   |
|       | ファイヤーバック           | ○    |                 |   |
|       | サイドパネル             | ○    |                 |   |
|       | ダンパー               | ○    |                 |   |
|       | スロートフード            | ○    |                 |   |
|       | キャタリティックコンバスター     | ○    | 次回交換予定          |   |
|       | エアディストリビューター       | △    |                 |   |
|       | 耐火煉瓦               | ○    |                 |   |
|       | バッフル               | △    |                 |   |
|       | ブランケット             | △    |                 |   |
|       |                    |      |                 |   |
| 煙突    | 煙突掃除               |      | ○               |   |
|       | 屋根上りに必要な道具 (伸縮ハシゴ) |      |                 |   |
|       | 煤の状態               | パウダー | 良い              | ○ |
|       |                    | 粒子   | 悪い              | ○ |
| 固形    |                    | 危険   | ○               |   |
|       |                    |      | 2シーズンで両手<br>3杯分 |   |

## ■ ストーブの使用状況

- シーズン中、毎日使用する。
- シーズン中、週に2~3回使用する。
- シーズン中、週に1回使用する程度。
- シーズン中、月に1回使用する程度。

## ■ 点検結果

煤の形状もパウダー状で問題ありません。  
屋根に新聞紙の燃えかすがありました。

次回、ガスケットとコンバスターを交換  
予定です。

## ■ 作業科目及び部品

| 明細       | 金額     |
|----------|--------|
| メンテナンス   | 30,000 |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
|          |        |
| 交通費及び消耗品 | 2,000  |
| 小計       | 32,000 |
| 消費税      | 1,600  |
| 合計       | 33,600 |
| ▲        |        |
| 請求金額     | 33,600 |

日本暖炉ストーブ協会会員  
JFMG 九州地区会員  
AMA 工房 (有)アマ



〒811-1302  
福岡市南区井尻2丁目49-41

TEL:092(588)3304  
FAX:092(588)3305

『次回のメンテナンスは 24年です』